



Consorzio Industriale
Provinciale di Cagliari

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N° 211 DEL 23 /06/2023

Oggetto: lavori di ripristino buche e sostituzione guardrail strada Dorsale Macchiareddu.

Il sottoscritto Ing. Vasco Ciuti, nella sua qualità di Direttore Generale F.F. del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, in virtù dei poteri conferitigli dall' articolo 23 dello Statuto consortile:

premessi:

- che a seguito delle ultime piogge si sono create numerose buche lungo la Dorsale Consortile, nel tratto compreso tra il Centro Servizi e lo svincolo per la strada Pedemontana;
- che l'Ufficio Tecnico Gestioni, con nota del 23/06/2023 prot. CACIP n. 5302, ha messo in evidenza, oltre alla formazione delle buche sul manto stradale, anche la necessità di sostituire circa 50 ml di guardrail, negli svincoli in ingresso e uscita dalla Dorsale Consortile verso la Strada Pedemontana;
- nella stessa nota l'Ufficio Tecnico Gestioni ha stimato in circa €. 10.000,00 il costo complessivo degli interventi.
- visto il Regolamento consortile per l'acquisizione di servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ex art. 36 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50, come modificato con D.Lgs n.56/2017, approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n.36/2017, che prevede all'art. 7 di poter procedere ad affidamenti diretti, per gli affidamenti di servizi di importo inferiore a 40.000,00;

Tutto ciò premesso

Sede legale
Viale A. Diaz, 86
09125 Cagliari
Tel. +39 070 300700
Cod. Univoco Fatturazione: SUBM70N

www.cacip.it
PEC: cacip@legalmail.it
E-mail: cacip@cacip.it
C.C.I.A.A. CA - R.E.A. 173552
P.IVA e Cod. Fisc. 00144980927

Sede operativa
Zona Industriale Macchiareddu
VI Strada Ovest
09068 Uta (CA)
Tel. +39 070 2481





Consorzio Industriale
Provinciale di Cagliari

DETERMINA

Di affidare alla Ditta Giuseppe Medda S.r.l. di Capoterra, i lavori di ripristino delle buche lungo la Dorsale Consortile nel tratto compreso tra il Centro Servizi e lo svincolo per la strada Pedemontana, nonché la sostituzione di circa 50 ml di guardrail, negli svincoli in ingresso e uscita dalla Dorsale Consortile verso la Strada Pedemontana, per un importo complessivo pari a €. 10.350,00 oltre I.V.A. di cui €. 1.500,00 per oneri di sicurezza;

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei lavori il Geom. Giovanni Ticca;

di dare atto che la spesa prevista troverà copertura nel conto gestionale del Consorzio.

Il Direttore Generale F.F.
(Ing. Vasco Ciuti)

Sede legale
Viale A. Diaz, 86
09125 Cagliari
Tel. +39 070 300700
Cod. Univoco Fatturazione: SUBM70N

www.cacip.it

PEC: cacip@legalmail.it
E-mail: cacip@cacip.it
C.C.I.A.A. CA - R.E.A. 173552
P.IVA e Cod. Fisc. 00144980927

Sede operativa
Zona Industriale Macchiareddu
VI Strada Ovest
09068 Uta (CA)
Tel. +39 070 2481

