



Consorzio Industriale
Provinciale di Cagliari

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N° 70 DEL 20/03/2026

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 - LAVORI DI RIPRISTINO BARRIERE STARDALI POST INCIDENTE OTTOBRE 2025. STRADA CONTIVECCHI

Il sottoscritto Ing. Matteo Borocci, nella sua qualità di Direttore Generale del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, in virtù dei poteri conferitigli dall'articolo 23 dello Statuto consortile con Procura speciale del 06/10/2025, rogito Notaio Roberto Onano, Rep. N. 29.625, Racc. n° 18.348;

Premesso che:

- il CACIP ha completato i lavori finalizzati al riassetto della viabilità di collegamento della zona industriale di Cagliari attraverso la S.P. 92 e la strada privata ex Contivecchi;
- i lavori si sono svolti presso la S.P. 92 e concernono il completamento e l'adeguamento dell'asse viario esistente e il collegamento del Porto Canale con il primo lotto della S.S. 195, di cui alla Delibera CIPE 54/2016, finanziato con D.G.R. n. 22/58 del 20.06.2019 con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – Linea d'azione 1.1.1, per un importo complessivo di Euro 12.000.000,00;
- con Determina n. 41 del 27/05/2025 veniva approvato il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera;

Rilevato che

- in data 30/09/2025, lungo la nuova strada Contivecchi, in direzione Macchiareddu, si è verificato un incidente stradale: un automezzo pesante

Sede legale

Viale A. Diaz, 86
09125 Cagliari
Tel. +39 070 300700
Cod. Univoco Fatturazione: SUBM70N

www.cacip.it

PEC: cacip@legalmail.it
E-mail: cacip@cacip.it
C.C.I.A.A. CA – R.E.A. 173552
P.IVA e Cod. Fisc. 00144980927

Sede operativa

Zona Industriale Macchiareddu
VI Strada Ovest
09068 Uta (CA)
Tel. +39 070 2481



**Consorzio Industriale
Provinciale di Cagliari**

(TIR) è uscito di strada causando ingenti danni alla nuova opera recentemente inaugurata, e precisamente:

- circa 150 ml di barriera stradale lato rilevato sono stati pressoché demoliti;
 - circa 30 ml di barriera centrale risultano gravemente danneggiati;
 - circa 150 ml di cordoli lato rilevato risultano sconnessi e necessitano di ripristino;
 - circa 60 ml di rilevato lato sinistro risultano danneggiati e dovranno essere ripristinati;
- a seguito di sopralluogo eseguito dall'Ufficio Tecnico Lavori del Consorzio, si è provveduto ad avviare le procedure necessarie per il ripristino dei danni causati, al fine di mettere in sicurezza il tratto viario interessato;
- vista la necessità di risolvere con urgenza il problema, l'Ufficio Tecnico Lavori del Consorzio ha richiesto un preventivo di spesa per i lavori di ripristino alla Società Impresa Sanna S.r.l., iscritta all'albo fornitori del Consorzio;
- in data 26/01/2026 è pervenuto il preventivo della Ditta Impresa Sanna S.r.l., che prevede le seguenti lavorazioni:
1. smontaggio, rimozione e smaltimento dei nastri danneggiati lato sx – barriera N2 Bordo Rilevato;
 2. ripristino delle cordone stradal in cls lato sx;
 3. riposizionamento di nuova barriera stradale N2 Bordo Rilevato lato sx;
 4. ripristino di barriera stradale N2 Bordo Rilevato lato dx;
 5. ripristino staffe di sostegno a C per profilo in legno Pista Ciclabile lato dx;
 6. ripristino di banchina stradale in terra lato sx;
 7. posizionamento di segnaletica temporanea di cantiere durante le fasi lavorative di ripristino delle barriere;

Visti

- l'art. 50, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 36/2023 e l'art. 7 del Regolamento consortile per l'acquisizione di lavori di tale importo, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36/2017;

Tutto ciò premesso e considerato

Sede legale

Viale A. Diaz, 86
09125 Cagliari
Tel. +39 070 300700
Cod. Univoco Fatturazione: SUBM70N

www.cacip.it

PEC: cacip@legalmail.it
E-mail: cacip@cacip.it
C.C.I.A.A. CA – R.E.A. 173552
P.IVA e Cod. Fisc. 00144980927

Sede operativa

Zona Industriale Macchiareddu
VI Strada Ovest
09068 Uta (CA)
Tel. +39 070 2481



**Consorzio Industriale
Provinciale di Cagliari**

DETERMINA

di affidare alla Ditta Impresa Sanna S.r.l. i lavori di ripristino delle barriere stradali lungo la strada Contivecchi, elencati al punto precedente, per un importo totale di Euro 27.400,00 (ventisettemilaquattrocento/00) oltre IVA, come da preventivo del 26/01/2026;

di nominare RUP e Direttore dell'esecuzione l'ing. Matteo Bordignon;

di dare atto che la spesa prevista troverà copertura nel conto di gestione;

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Matteo Borocci

Sede legale
Viale A. Diaz, 86
09125 Cagliari
Tel. +39 070 300700
Cod. Univoco Fatturazione: SUBM70N

www.cacip.it

PEC: cacip@legalmail.it
E-mail: cacip@cacip.it
C.C.I.A.A. CA – R.E.A. 173552
P.IVA e Cod. Fisc. 00144980927

Sede operativa
Zona Industriale Macchiareddu
VI Strada Ovest
09068 Uta (CA)
Tel. +39 070 2481

