



Consorzio Industriale
Provinciale di Cagliari

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 139 DEL 16/09/2025

*Oggetto: interventi vari in emergenza - Articolo 50 comma 1 lettera a) del D.lgs n°36/2023
- Affidamenti diretti.*

I sottoscritti Ing. Franco Serra, nella sua qualità di Dirigente F.F. del Settore Gestione del Territorio ed Edilizia Privata, e l'Avv. Nicola Miglior, nella sua qualità di Dirigente del Settore Affari Legali, in virtù dei poteri loro conferiti dalle Determinazioni Presidenziali n° 2 del 18.04.2025 e n. 9 del 30/07/2025

premesso che tra i mesi di giugno e settembre è stato necessario eseguire n. 5 interventi, in emergenza.

Tutti gli interventi, sotto descritti, sono stati affidati in emergenza all'Impresa SCEAS di Capoterra, iscritta all'albo fornitori del Consorzio:

1. In data 09/06 è stata riscontrata una fuoriuscita di liquami dal pozzetto fognario adiacente i locali mensa del Centro Servizi, è stato quindi necessario l'intervento di un autospurgo per la pulizia della condotta fognaria.
Il costo dell'intervento è di €. 600,00 compresi di oneri di sicurezza e oltre IVA;
2. In data 28/07 è stata riscontrata una copiosa perdita di acqua dallo scaldino ubicato nei servizi del primo piano della Torre Uffici, per cui è stata necessaria la sostituzione.
Il costo dell'intervento è di €. 350,00 compresi di oneri di sicurezza e oltre IVA;
3. In data 06/08, il Corpo di Polizia Municipale di Sarroch ha comunicato la presenza di una consistente quantità di ghiaia e pietrame, lungo la strada Perimetrale di Sarroch, nel tratto compreso tra lo svincolo per la zona industriale e la galleria, chiedendo un immediato intervento per mettere in sicurezza la strada;

Sede legale

Viale A. Diaz, 86
09125 Cagliari
Tel. +39 070 300700
Cod. Univoco Fatturazione: SUBM70N

www.cacip.it

PEC: cacip@legalmail.it
E-mail: cacip@cacip.it
C.C.I.A.A. CA – R.E.A. 173552
P.IVA e Cod. Fisc. 00144980927

Sede operativa

Zona Industriale Macchiareddu
VI Strada Ovest
09068 Uta (CA)
Tel. +39 070 2481





**Consorzio Industriale
Provinciale di Cagliari**

Il costo dell'intervento è di €. 2.140,00 compresi di oneri di sicurezza e oltre IVA;

4. In data 22/08, il Corpo di Polizia Municipale di Cagliari ha comunicato la presenza di una buca di notevoli dimensioni lungo la strada Dorsale Consortile di Macchiareddu, direzione Uta, all'altezza dello stabilimento Eurospin. Il costo dell'intervento per la riparazione della buca è di €. 900,00 compresi di oneri di sicurezza e oltre IVA;
5. In data 12/09, il Corpo di Polizia Municipale di Cagliari hanno comunicato un incidente tra la VI e la III strada, ed hanno richiesto con urgenza la pulizia della strada dai detriti e dallo sversamento di benzina e olio. Il costo dell'intervento è di €. 1.600,00 compresi di oneri di sicurezza e oltre IVA;

vista la relazione tecnica dell'Ufficio Tecnico Gestioni che ha valutato e ritiene economicamente congrue e vantaggiose per il Consorzio le offerte espresse dall'Impresa SCEAS.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

di autorizzare l'impresa SCEAS di Capoterra all'emissione della fattura relativa ai gli interventi eseguiti in emergenza tra i mesi di giugno e settembre per un importo pari a €. 5.590,00 oltre IVA;

- di nominare quale Responsabile Unico del Progetto il Geom. Giovanni Ticca;
- di dare atto che la spesa prevista troverà copertura nel conto gestionale del Consorzio.

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONI F.F.

IL DIRIGENTE SETTORE AFFARI LEGALI

(Ing. Franco Serra)

(Avv. Nicola Miglior)

Sede legale
Viale A. Diaz, 86
09125 Cagliari
Tel. +39 070 300700
Cod. Univoco Fatturazione: SUBM70N

www.cacip.it

PEC: cacip@legalmail.it
E-mail: cacip@cacip.it
C.C.I.A.A. CA – R.E.A. 173552
P.IVA e Cod. Fisc. 00144980927

Sede operativa
Zona Industriale Macchiareddu
VI Strada Ovest
09068 Uta (CA)
Tel. +39 070 2481

